

Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.

Lucca In-Tec s.r.l.

OGGETTO: POMPA GEMELLARE DELL'IMPIANTO GEOTERMICO DEL POLO TECNOLOGICO LUCCHESE (POLO 2): PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO

ATTO n. 50 del 18 luglio 2017

Premesso che

con atto n. 33 dell'1 giugno 2017 è stata disposta l'esecuzione di un'apposita preventiva indagine di mercato con relativa procedura semplificata per la sostituzione della pompa gemellare dell'impianto geotermico pompa tipo DAB DCP 50/2450 T (cod. 60180114) e del vaso di espansione da 60 l idoneo per ACS - 10 bar, da rivolgere ad imprese regolarmente iscritte al Registro Imprese della provincia di Lucca e presenti sul Mercato Elettronico della P.A. aventi certificazione OG11 "Impianti tecnologici" o, in alternativa, almeno la certificazione OS 28 "Impianti termici e di condizionamento";

è stato stabilito come criterio di aggiudicazione della selezione quello del prezzo, data la natura standardizzata del servizio richiesto trattandosi di mera sostituzione di un componente con altro sostanzialmente identico;

delle 8 aziende invitate a partecipare solo 3 hanno preso visione del problema, come indicato nell'invito quale condizione vincolante onde poter consapevolmente partecipare alla selezione allegando alla domanda il verbale di avvenuto sopralluogo, e solo 1 ha presentato un preventivo;

l'impresa C.E.V. Ing. Fiorini & Figli Srl, unica impresa che ha inviato il preventivo, ha tuttavia presentato un'offerta indicando il prezzo della pompa con caratteristiche parzialmente diverse da quelle da noi richieste;

è stato ritenuto necessario pertanto procedere ad un nuovo sopralluogo ed ad una negoziazione con l'impresa C.E.V. Ing. Fiorini & Figli Srl prevedendo, al contempo, anche l'opportunità, non considerata precedentemente, di valutare la possibile riparazione dell'attuale pompa per ottimizzare maggiormente i costi;

richiamato:

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- la Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori".

Visti, inoltre

- l'offerta economica acquisita da C.E.V. Ing. Fiorini & Figli Srl (nostro prot. 312 del 18 luglio 2017) che, per l'esecuzione della riparazione della pompa tipo DAB DCP 50/2450 T (cod. 60180114) e per la sostituzione del vaso di espansione da 60 l idoneo per ACS - 10 bar prevede un corrispettivo

Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.
Lucca In-Tec s.r.l.

di € 1.585,00, e di ulteriori € 1.585,00 (escluso IVA) se la pompa dovesse essere sostituita;

- La visura camerale e verificata la regolarità del DURC;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'aggiudicazione della selezione, considerato che sono stati espletati, con esito positivo, gli accertamenti previsti dalla normativa vigente;

Con la presente:

1. – si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all'impresa C.E.V. Ing. Fiorini & Figli Srl per la riparazione della pompa tipo DAB DCP 50/2450 T (cod. 60180114) e per la sostituzione del vaso di espansione da 60 l idoneo per ACS - 10 bar secondo quanto riportato in premessa al costo di € 1.585,00 (escluso IVA);

2. – si considera fin d'ora l'eventualità che la riparazione della pompa non sia risolutiva e pertanto sia necessario sostituirla prevedendo un costo aggiuntivo di ulteriori € 1.585,00 (escluso IVA).

L'Amministratore Unico
Gianluigi Guidi